



FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI ODENSE

Правила безопасности и поведения на
территории и во время разгрузки

BRÜNING
GROUP

Добро пожаловать в Fjernvarme Fyn

Адрес: Fjernvarme Fyn, Port/gate number 4, Havnegade 120 - 5000 Odense C

Часы работы: Понедельник - пятница 9 утра - 6 вечера

Ограничение скорости: не более 20 км/ч на территории завода

Номер экстренной помощи: +45 2137 3863

Защитная одежда



1. Грузовик взвешивается на автомобильных весах при въезде (вес брутто) и при выезде (вес тары).
2. Безопасность: При выходе из автомобиля водитель должен надеть жилет сигнального цвета, чтобы быть заметным для водителя самосвала.
3. При взвешивании на автомобильных весах используется карта поставщика.

Если карта не находится постоянно в грузовике, вы можете взять карту у водителя самосвала, но не забудьте вернуть ее.

Карта сохраняется при въезде и выезде — пожалуйста, введите номер проекта, кубические метры и километры. Если взвешивание одобрено, вы получите штрих-код.

Если экран пуст, пожалуйста, слегка нажмите на него. Если вы по-прежнему не получите штрих-код, обратитесь к водителю самосвала.

4. Выгрузите щепу на площадку в соответствии с указаниями водителя самосвала.
5. Возьмите предназначенный для забора стружки пакет. Пакеты находятся за серой дверью на углу энергоблока. Используйте только эти специ-ально предназначенные пакеты. Пакеты не должны быть привезены с собой.
6. Во время выгрузки водитель должен находиться в кабине с закрытыми дверями и окнами, чтобы избежать вдыхания вредной древесной пыли и грибных спор.
7. После выгрузки возьмите образец щепы (смесь с тягача и прицепа). Инструкция по отбору образца: из кучи щепы возьмите по горсти

щепок в 10 разных местах. Высыпьте щепки в пакет. При взятии щепы она должна полностью покрывать вашу руку, чтобы рука не была видна. Обра-зец используется для определения содержания воды.

8. Вы можете закрыть пакет с помощью автоматического закрывающего устройства за серой дверью. Пожалуйста, положите чек со штрих-кодом от взвешивания в карман пакета, чтобы его было хорошо видно.
9. Образец щепы следует поместить в оранжевое ведро с надписью «FLIS» слева у двери.
10. При выезде воспользуйтесь той же картой. Вам будет выписан ваучер на взвешивание, который является документальным подтверждением разгрузки.
11. Завод может и будет отбирать параллельные образцы щепы до того, как грузовик покинет место разгрузки. Образцы щепы берутся случайно. Поставщики будут проинформированы о результатах отбора образцов.

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 64361 - 0

mail@bruening-group.dk

www.bruening-group.com