



# FJERNVARME FYN AFFALDSENERGI ODENSE

Вимоги та заходи безпеки під час управління  
та розвантаження транспортних засобів на  
території заводу

**BRÜNING**  
GROUP

## Ласкаво просимо до Fjernvarme Fyn

**Адреса:** Fjernvarme Fyn, Port/gate number 4, Havnegade 120 - 5000 Odense C

**Години роботи:** Понеділок - п'ятниця з 9:00 до 18:00

**Обмеження швидкості:** Макс. 20 км на годину на території

**Для екстреного виклику:** +45 2137 3863

### Захисний одяг



1. Вантажівка проходить зважування на автомобільних вагах при в'їзді (брутто) і при виїзді (тара).
2. Техніка безпеки: Коли водій виходить з вантажівки, він повинен одягнути жилет сигнального кольору. Це необхідно для того, щоб його бачив водій самоскида.
3. При зважуванні використовується спеціальна картка постачальника для автомобільних ваг.

(Якщо ця картка відсутня у вантажівці, відповідну картку можна позичити у водія самоскида.

Однак її потрібно щоразу повертати назад).

Картка вводиться в систему при в'їзді та виїзді – для цього введіть номер проекту (за наявності), кубічні метри та кілометри. Якщо зважування дозволено, випикується штрих-код.

Якщо екран порожній, злегка натисніть на нього. Якщо й після цього ви не отримали штрих-код, зверніться до водія самоскида.

4. Стружка розвантажується на відповідному майданчику відповідно до вказівок водія самоскида.
5. Візьміть спеціальний пакет. Пакети знаходяться за сірими дверима за кутом енергоблоку. Ви повинні використовувати виключно спеціально передбачені пакети. Привозити у вантажівці попередньо заготовлені пакети заборонено.
6. Під час розвантаження водій вантажівки повинен залишатися в кабіні із закритими дверима й вікнами, щоб уникнути вдихання деревного пилу та грибкових спор, які можуть бути шкідливими для здоров'я.

7. Після розвантаження відбирається зразок стружки (суміш з кузова й причепа). Інструкція по відбору зразка: з купи стружки візьміть по жмені стружки з 10 різних місць. Висипте стружку в пакет. При відборі стружки ваша рука має бути повністю занурена в стружку, щоб її не було видно. Зразок використовується для визначення вмісту вологи.
8. Закрийте пакет за допомогою пристрою для автоматичного закривання пакета, що розміщений за сірими дверима. Покладіть чек зі штрих-кодом від зважування у спеціальний відділ пакета, щоб його було добре видно.
9. Зразок стружки необхідно помістити в помаранчеве відро (з надписом FLIS) зліва від дверей.
10. При виїзді використовується та сама картка, що й при в'їзді. Випикується зважувальний талон, який є документальним підтвердженням факту розвантаження.
11. Паралельно завод може відбирати та відбирає зразки стружки до того, як вантажівка покине пункт розвантаження. Зразки стружки відбираються методом випадкової вибірки. Про результати аналізу стружки ми інформуємо постачальника.

**BRÜNING**  
**GROUP**

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 64361 - 0

mail@bruening-group.dk

**[www.bruening-group.com](http://www.bruening-group.com)**