



FJERNVARME HORSENS

Інформація про безпеку
при прийманні тирси

BRÜNING
GROUP

Ласкаво просимо до Horsens Fjernvarme

Horsens Fjernvarme щодня отримує велику кількість тирси, яка використовується для централізованого тепlopостачання та виробництва електроенергії. Деяка частина тирси імпортується. У цій папці ви можете прочитати про те, на що потрібно звертати увагу, коли ви розвантажуєте тирсу.

Час роботи 3 понеділка по п'ятницю з 7:00 до 17:00

Номер екстреного виклику +45 61 14 01 55

1. Засоби індивідуального захисту



2. Прибуття

Коли ви прибуваєте до Horsens Fjernvarme, ви повинні заїхати на платформні ваги і знайти «Картку для зважування-Brüning» в жовтій коробці на вагах, щоб почати доставку.

Платформні ваги



зразок тирси

бункер

склад



Пам'ятайте, що через простір і безпеку ви можете перебувати на території тільки під час фактичної доставки.

3. Зважування вантажівки

Коли ви взяли «Картку для зважування-Brüning» в жовтій коробці біля платформних ваг, ви повинні проїхати вперед до бар'єру на платформних вагах. Зупиніть вантажівку. Вставте картку та зачекайте на квитанцію. Візьміть картку та квитанцію і рушайте до бункера з тирсою.



4. Розвантаження в бункер - процедура

Поверніть вантажівку і рушайте заднім ходом до вільних воріт із зеленим світлом. Зверніть увагу, що ви можете використовувати тільки бункер, де є вільне місце. Якщо в бункері немає вільного місця, ви можете розвантажити вантажівку в зоні зберігання (див. мапу на сторінці 1).

Підготуйте вантажівку до розвантаження. Бар'єр відкриється автоматично.



Пам'ятайте!

Коли ви знаходитесь поза вантажівкою, ви повинні носити засоби індивідуального захисту. Дізнайтеся, які саме, в пункті 1.

Порушення цього призведе до припинення діяльності.

5. Розвантаження і відбір зразків

Пам'ятайте, що треба взяти зразок за допомогою відра з ручкою.

Покладіть зразок у біле відро біля воріт.

Проїдьте пару метрів вперед, коли закінчите розвантаження. Зачекайте, доки бар'єр закриється. Тепер ви повинні очистити будь-яке розсипання і закрити ворота на вантажівці.



6. Доставка зразка тирси

Покладіть картку для зважування у відро зі зразком тирси та віднесіть його до приміщення для зразків.



7. Відважування та доставка картки для зважування

Рушайте до платформних ваг праворуч від виїзду, вставте картку для зважування та зачекайте на квитанцію. Квитанцію буде роздруковано автоматично. Покладіть картку до жовтої коробки, де ви її взяли, коли приїхали. У жовтій коробці також знаходиться печатка, якою ви можете скористуватися для своїх вантажних документів. **Гарної подорожі!**



Правила безпеки

Якщо ви пошкодили бар'єр або інші матеріали, ви повинні негайно повідомити про це станцію зважування. Вам буде виставлено рахунок за ремонт. Необхідно дотримуватись процедури розвантаження тирси. Порушення правил безпеки може призвести до негайного вигнання. Необхідно дотримуватися інструкції D.2.2. Управління охорони праці Данії, а це означає, що: Роботодавці заводу та водіїв повинні співпрацювати у справі збереження усіх робітників у безпеці. Це означає, що водії повинні дотримуватися правил, які також стосуються власних працівників заводу. Необхідно дотримуватися інструкцій працівників заводу.

Відеоспостереження

На заводі використовується система відеоспостереження.

Алкоголь та ейфорійні речовини

Вам не можна вживати чи знаходитись під впливом алкоголю або ейфорійних речовин на заводі

Політика паління

заборонено

BRÜNING
GROUP

Auf der Muggenburg 44, 28217 Bremen, Germany

Tel. +49 421 – 64361 0

mail@bruening-group.dk

www.bruening-group.com